

施工実績例

下地処理



施工前



腐食状況



水中プラスト施工中



下地処理施工後

パーミクロンガードH



攪拌状況



パーミクロンガードP



施工前



施工後



佐賀県太良町新糸岐歩道橋

パーミクロンガードL



福岡市シーサイドももちマリゾン

施工前



施工後



熊本県八代市前川橋



宮崎県青島弥生橋